



SmokeAlarm 10Y

Détecteur de fumée

DAAF

Installation au plafond
Fonctionne avec pile (incluse)
Autonomie du dispositif : 10 ans
Témoin lumineux d'alarme
Avertissement pile faible



- ✓✓ Protection optimale
- ✓ Protection minimale
- ✗ Non conseillé

SmokeAlarm 10Y

On aime

CE 0786²⁴

NF DAAF www.marque.nf.com

85 dB

Avertissement pile faible

